

**TABLA DE VALORES PARA SONDA DE
2,7 KHOM'S**

**TABLA DE VALORES PARA SONDA
DE 5 KHOM'S**

**TABLA DE VALORES PARA SONDA
DE 10 KHOM'S**

TEMPERATURA °C	RESISTENCIA OHMS
50 °C	973 Ω
45 °C	1181 Ω
40 °C	1493 Ω
35 °C	1465 Ω
30 °C	2176 Ω
25 °C	2700 Ω
20 °C	3360 Ω
15 °C	4215 Ω
10 °C	5348 Ω
9 °C	5611 Ω
8 °C	5889 Ω
7 °C	6482 Ω
6 °C	6491 Ω
5 °C	6810 Ω
4 °C	7164 Ω
3 °C	7529 Ω
2 °C	7916 Ω
1 °C	9325 Ω
0 °C	8758 Ω
-1 °C	9216 Ω
-2 °C	9701 Ω
-3 °C	9760 Ω
-4 °C	10759 Ω
-5 °C	11337 Ω
-6 °C	11949 Ω
-7 °C	12598 Ω
-8 °C	16200 Ω
-9 °C	14019 Ω
-10 °C	14795 Ω
-11 °C	15620 Ω
-12 °C	16497 Ω
-13 °C	17429 Ω
-14 °C	19420 Ω
-15 °C	19475 Ω

TEMPERATURA °C	RESISTENCIA OHMS
50 °C	1595 Ω
45 °C	2106 Ω
40 °C	2587 Ω
35 °C	3200 Ω
30 °C	3985 Ω
25 °C	5000 Ω
20 °C	6240 Ω
15 °C	7850 Ω
10 °C	9940 Ω
9 °C	10420 Ω
8 °C	10940 Ω
7 °C	11490 Ω
6 °C	12070 Ω
5 °C	12690 Ω
4 °C	13350 Ω
3 °C	14030 Ω
2 °C	14750 Ω
1 °C	15510 Ω
0 °C	16320 Ω
-1 °C	17170 Ω
-2 °C	18080 Ω
-3 °C	19040 Ω
-4 °C	20070 Ω
-5 °C	21160 Ω
-6 °C	22280 Ω
-7 °C	23500 Ω
-8 °C	24810 Ω
-9 °C	26190 Ω
-10 °C	27670 Ω
-11 °C	29380 Ω
-12 °C	31000 Ω
-13 °C	32650 Ω
-14 °C	34510 Ω
-15 °C	36490 Ω

TEMPERATURA °C	RESISTENCIA OHMS
50 °C	3850 Ω
45 °C	4400 Ω
40 °C	5300 Ω
35 °C	6500 Ω
30 °C	8100 Ω
25 °C	10000 Ω
20 °C	12500 Ω
15 °C	15700 Ω
10 °C	19800 Ω
9 °C	20800 Ω
8 °C	21900 Ω
7 °C	23000 Ω
6 °C	24100 Ω
5 °C	26300 Ω
4 °C	26600 Ω
3 °C	28000 Ω
2 °C	29500 Ω
1 °C	31000 Ω
0 °C	32500 Ω
-1 °C	34400 Ω
-2 °C	36200 Ω
-3 °C	38100 Ω
-4 °C	40100 Ω
-5 °C	42330 Ω
-6 °C	44500 Ω
-7 °C	47100 Ω
-8 °C	49700 Ω
-9 °C	52400 Ω
-10 °C	55400 Ω
-11 °C	58500 Ω
-12 °C	61500 Ω
-13 °C	65400 Ω
-14 °C	69200 Ω
-15 °C	73200 Ω